

Edsala Samfällighetsförening

Box 69
647 22 MARIEFRED**AR-19-SS-014957-01****EUSEST-00112471**

Kundnummer: SL7621531

Analysrapport

Provnummer:	177-2019-08050455	Ankomsttemp °C Mikro	9		
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C Kem	12,0		
Matris:	Utgående dricksvatten	Provtagningsdatum	2019-08-05 09:00		
Provet ankom:	2019-08-05	Mikrob. analys påbörjad	2019-08-05 18:49		
Utskriftsdatum:	2019-08-16	Kemisk analys påbörjad	2019-08-07 01:43		
Provmärkning:	vattenverk hpelvägen				
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	8	cfu/ml		ISO 6222	d)
Koliforma bakterier 35°C	3	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod.	d)
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml		SS 028167-2 mod, SS-EN ISO 9308-1/AC:2008	d)
Vattentemperatur vid provtagning	11	°C			c)*
Turbiditet	0.54	FNU	30%	SS-EN ISO 7027-1:2016	a)
Färg (410 nm)	14	mg Pt/l	20%	SS-EN ISO 7887:2012 del C	a)
Järn Fe (end surgjort)	0.23	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016	b)
Mangan Mn (end surgjort)	0.024	mg/l	20%	EN ISO 17294-2:2016	b)
Kemisk bedömning Tjänligt med anmärkning (Bedömning utförd enl. SLV FS 2001:30) pga turbiditeten pga järn För hög temperatur vid ankomst till lab. Detta kan påverka analysresultaten. Tiden mellan provtagning och analys har överstigit 24 timmar. Detta kan ha påverkat analysresultatet.					
Mikrobiologisk bedömning Tjänligt med anmärkning (Bedömning utförd enl. SLV FS 2001:30) pga att koliforma bakterier har påvisats i provet. Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten.					

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN
- b) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN
- c) Uppgift från provtagare
- d) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Britta-Lena Toftby, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.

AR-003v48